



施工時に筐体が多少下に下がっている可能性があります。
赤丸で囲んでいるラッチ受のプレートを下から上に全体的に持ち上げていただき、ダイヤル錠との掛を調整してください。
ラッチの掛が解消されると思います。